

ランドクルーザー70 GRヘリテージパーツリスト

2024/7/1

■ 復刻部品 (純正)



※価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)2024年7月現在のものです。
 ※商品のデザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
 ※GRヘリテージパーツは、お近くのGRガレージ、トヨタ販売店、ジェームス、楽天市場
 でお買い求めいただけます。
 ※部品の画像はHPよりご確認ください。

通番	オリジナル品番	現在の品番	部品名	適合	台 当たり 数量	メーカー希望 小売価格 (税込)	備考
1	42311-60081	42311-60081	リヤアスル シャフト RH SHAFT, REAR AXLE, RH	※ページ下方の適合詳細に記載	1	¥29,700	
2	15115-56030	15115-56030	オイルポンプ カバー OIL PUMP PLATE	3 Bエンジン仕様	1	¥3,685	
3	15122-56030	15122-56030	オイルポンプドライブ ギヤ OIL PUMP DRIVEN GEAR	3 Bエンジン仕様	1	¥5,280	
4	15121-56030	15121-56030	オイルポンプドライブ ギヤ OIL PUMP DRIVE GEAR	3 Bエンジン仕様	1	¥4,422	
5	28100-60070	28100-60070	スタータASSY STARTER ASSY	2F..FJ4#; 12V 1.0KW (1982.06-1986.04) 2F,3F..FJ6#; 12V 1.0KW (1982.06-1992.03) 3F#,3FE..FJ62; 12V 1.0KW (1987.08-1990.01) 3F#,3FE..FJ80; 12V 1.0KW (1990.01-1992.08) 3F..FJ7#; 12V 1.0KW (1984.11-1992.08)	1	¥106,260	
6	28150-34080	28150-34080	マグネットスタータ スイッチASSY SWITCH ASSY, MAGNET STARTER	2F,3F..FJ6#; 12V 1.0KW (1982.06-1992.03) 3F#,3FE..FJ62; 12V 1.0KW (1987.08-1990.01) 3F#,3FE..FJ80; 12V 1.0KW (1990.01-1992.08) 3F,22R..FJ7#,RJ7#; 12V 1.0KW (1984.11-1996.04) FJ4#;198008-198604 FJ7#..ARL,GEN,ME;198411-199001 FJ40;198008-198309 FJ6#;198008-198708 FJ62..CBU;198708-199001 FJ40,45,55..ARL;197901-197909 FJ4#..LHD..GEN;197909-198007 FJ4#,55..RHD;197909-198007 FJ6#;198008-198708 FJ62;198708-199203 FJ40,55..USA;197901-197909 FJ4#;FJ55..USA;197909-198007 FJ60;198008-198708 FJ62;198708-199001 FJ62;198808-199001 BJ4#;198008-198410 BJ7#;198411-199001 LJ71;199004-199305 BJ40,42,43,46,FJ40,43;198008-198210 FJ45,HJ47..RHD..GEN;198301-198506 BJ40,42,43,46,FJ40,43;BJ45,FJ45,HJ47..ARL,EUR;198210-198604 BJ7#,FJ7#,HJ75;198411-199001 BJ42,FJ40;198008-198410 BJ70;198411-198707 BJ7#;198411-199001 BJ4#;197902-198007 BJ6#,FJ6#,HJ6#;198008-198708 FJ62,HJ6#;198708-199001 BJ4#,FJ40,43..LHD..GEN;197909-198007 BJ60,FJ6#,HJ6#;198008-198708 BJ60,FJ62,HJ6#;198708-199003 FJ62;199003-199203 BJ40,FJ40,55;197509-198007 BJ60,FJ60,HJ60;198008-198708 FJ62;198708-199001 FJ62,HJ6#;198708-199001	1	¥28,160	
7	44311-60010	44311-60010	ベーンポンプ プーリ PULLEY, VANE PUMP	FJ4#..LHD..GEN;197909-198007 FJ4#,55..RHD;197909-198007 FJ6#;198008-198708 FJ62;198708-199203 FJ40,55..USA;197901-197909 FJ4#;FJ55..USA;197909-198007 FJ60;198008-198708 FJ62;198708-199001 FJ62;198808-199001 BJ4#;198008-198410 BJ7#;198411-199001 LJ71;199004-199305 BJ40,42,43,46,FJ40,43;198008-198210 FJ45,HJ47..RHD..GEN;198301-198506 BJ40,42,43,46,FJ40,43;BJ45,FJ45,HJ47..ARL,EUR;198210-198604 BJ7#,FJ7#,HJ75;198411-199001 BJ42,FJ40;198008-198410 BJ70;198411-198707 BJ7#;198411-199001 BJ4#;197902-198007 BJ6#,FJ6#,HJ6#;198008-198708 FJ62,HJ6#;198708-199001 BJ4#,FJ40,43..LHD..GEN;197909-198007 BJ60,FJ6#,HJ6#;198008-198708 BJ60,FJ62,HJ6#;198708-199003 FJ62;199003-199203 BJ40,FJ40,55;197509-198007 BJ60,FJ60,HJ60;198008-198708 FJ62;198708-199001 FJ62,HJ6#;198708-199001	1	¥18,700	
8	47730-60021	47730-60021	フロントディスクブレーキ シリンダASSY RH CYLINDER ASSY, FRONT DISC BRAKE, RH	FJ4#..LHD..GEN;197909-198007 FJ4#,55..RHD;197909-198007 FJ6#;198008-198708 FJ62;198708-199203 FJ40,55..USA;197901-197909 FJ4#;FJ55..USA;197909-198007 FJ60;198008-198708 FJ62;198708-199001 FJ62;198808-199001 BJ4#;198008-198410 BJ7#;198411-199001 LJ71;199004-199305 BJ40,42,43,46,FJ40,43;198008-198210 FJ45,HJ47..RHD..GEN;198301-198506 BJ40,42,43,46,FJ40,43;BJ45,FJ45,HJ47..ARL,EUR;198210-198604 BJ7#,FJ7#,HJ75;198411-199001 BJ42,FJ40;198008-198410 BJ70;198411-198707 BJ7#;198411-199001 BJ4#;197902-198007 BJ6#,FJ6#,HJ6#;198008-198708 FJ62,HJ6#;198708-199001 BJ4#,FJ40,43..LHD..GEN;197909-198007 BJ60,FJ6#,HJ6#;198008-198708 BJ60,FJ62,HJ6#;198708-199003 FJ62;199003-199203 BJ40,FJ40,55;197509-198007 BJ60,FJ60,HJ60;198008-198708 FJ62;198708-199001 FJ62,HJ6#;198708-199001	1	¥59,070	

ランドクルーザー70 GRヘリテージパーツリスト

2024/7/1

■ 復刻部品 (純正)



※価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)2024年7月現在のものです。
 ※商品のデザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
 ※GRヘリテージパーツは、お近くのGRガレージ、トヨタ販売店、ジェームス、楽天市場
 でお買い求めいただけます。
 ※部品の画像はHPよりご確認ください。

通番	オリジナル品番	現在の品番	部品名	適合	台 当たり 数量	メーカー希望 小売価格 (税込)	備考
9	47750-60021	47750-60021	ディスクブレーキ シリンダASSY LH CYLINDER ASSY, DISC BRAKE, LH	BJ4#;198008-198410 BJ7#;198411-199001 LJ71;199004-199305 BJ40,42,43,46,FJ40,43;198008-198210 FJ45,HJ47..RHD..GEN;198301-198506 BJ40,42,43,46,FJ40,43;BJ45,FJ45,HJ47..ARL,EUR;198210-198604 BJ7#,FJ7#,HJ75;198411-199001 BJ42,FJ40;198008-198410 BJ70;198411-198707 BJ7#;198411-199001 BJ4#;197902-198007 BJ6#,FJ6#,HJ6#;198008-198708 FJ62,HJ6#;198708-199001 BJ4#,FJ40,43..LHD..GEN;197909-198007 BJ60,FJ6#,HJ6#;198008-198708 BJ60,FJ62,HJ6#;198708-199003 FJ62;199003-199203 BJ40,FJ40,55;197509-198007 BJ60,FJ60,HJ60;198008-198708 FJ62;198708-199001 FJ62,HJ6#;198708-199001	1	¥59,070	
10	47202-60030	47202-60030	ブレーキマスタシリンダ リザーバSUB-ASSY RESERVOIR SUB-ASSY, BRAKE MASTER CYLINDER	BJ4#;198008-198410 BJ4#,FJ4#,HJ47;W/LEVEL WARNING;198008-198604 RJ70..RHD;FR DISC BRAKE;198411-199001 BJ6#,FJ6#,HJ60;198008-198411 FJ62;198411-198708 FJ62..IV4;198708-199001 HJ45..PIC..ARL;BJ40,FJ40,45,55..ARL;197904-198007 BJ60,FJ60,HJ60;198008-198411 FJ62..RHD;198411-198708 HJ60..RHD..EUR;198411-198708 FJ62..RHD..GEN;198708-199001 FJ62,HJ60..RHD..GEN;SOUTH AFRICA SPEC & W(FRONT DISC BRAKE);198708-199001 HJ60..RHD;198708-199001	1	¥18,700	

ランドクルーザー70 GRヘリテージパーツリスト

2024/7/1

■ランドクルーザー70 適合詳細



※価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)2024年7月現在のものです。
 ※商品のデザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
 ※GRヘリテージパーツは、お近くのGRガレージ、トヨタ販売店、ジェームス、楽天市場
 でお買い求めいただけます。
 ※部品の画像はHPよりご確認ください。

通番	オリジナル品番	現在の品番	部品名	適合
1	42311-60081	42311-60081	リヤアックスル シャフト RH SHAFT, REAR AXLE, RH	BJ7#..LX;RH,W/DIFFERENTIAL LOCK;198608-199001 HZJ7#,PZJ7#..LX,ZX;リ(テ)フワク;199001-199108 HZJ7#,PZJ7#;リ(テ)フワク;199108-199208 PZJ77..U;PZJ77..STD;HZJ73,77,PZJ70;リ(テ)フワク;199208-199305 HZJ70..U;199401-199608 PZJ77..STD;HZJ73,PZJ77..U;HZJ70,77,PZJ70;リ(テ)フワク;199305-199801 HZJ70,73,77;リ(テ)フワク;199801-199908 HJ61;RH,W/DIFFERENTIAL LOCK;198510-198708 FJ62,HJ60..CBU;RH,W/DIFFERENTIAL LOCK;198608-198708 FJ62..CBU..CBR;リ(テ)フワク & *FFA,右側;198708-199001 HJ60..MTM;FJ62,HJ61..VX;リ(テ)フワク & *FFA,右側;198708-199001 BJ75,FJ7#,HJ75..LHD;RH,FULL FLOATING AXLE,W/*DL;198608-199001 BJ7#,FJ7#,HJ75..RHD..(ARL,GEN);RH,FULL FLOATING AXLE,W/*DL;198608-199001 FJ7#,HZJ7#,PZJ7#..ARL,GCC,GEN;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル;199001-199201 FJ70,75,FZJ7#,HZJ7#,PZJ7#..ARL,GCC,GEN;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル;199201-199305 FZJ7#,HZJ7#,PZJ7#..ARL,GCC,GEN;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル;199305-199308 FZJ7#,HZJ7#,PZJ7#..ARL,GEN;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル;199308-199401 FZJ70..SOT;FZJ70,HZJ70..ARL;FZJ75..RHD..IV..CBR;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル & リ(テ)フワク ;199401-199501 FZJ75..LHD..IV;FZJ75..IV..EFI;FZJ73,HZJ70..GEN;FZJ75..(ARL,GEN)..CBU;FZJ70,HZJ75..(HT,PIC)..(ARL,GEN)..(CBR,DSL);リ(テ)フワク & リ(テ)フワク & リ(テ)フワク;199401-199708 FZJ75..LX;FZJ75..STD..ARL;FZJ7#,HZJ7#..(ARL,GEN)..(CBR,DSL);リ(テ)フワク & リ(テ)フワク & リ(テ)フワク;199708-199801 FZJ75..LX;HZJ75..ARL;HZJ75..GEN..IV;FZJ75..STD..ARL;HZJ75..LHD..PIC..GEN..CBU;FZJ73,HZJ75..(HT,SOT)..GEN..(CBR,DSL);FZJ70,75,HZJ70..(HT,PIC)..GEN..(CBR,DSL);リ(テ)フワク & リ(テ)フワク & リ(テ)フワク;199801-199908 HZJ70,75..RHD..(PIC,SOT)..GEN..CBU;リ(テ)フワク & リ(テ)フワク & リ(テ)フワク;199801-200007 FJ62,HJ60..SOB..ARL;RH,FULL FLOATING,W/*DL;198510-198608 FJ62,HJ61;HJ60..MTM;HJ60..4FC..EUR;RH,FULL FLOATING,W/*DL;198608-198708 FJ62,HJ60..MTM..GEN;W(*RDL & *FFA,右側;198708-199004 HJ6#..ARL;FJ62..4FC;FJ62..SF..(ARL,ME);W(*RDL & *FFA,右側;198708-199004 FJ62..SF;W(*RDL & *FFA,右側;199004-199203 FJ62..4FC;W(*RDL & *FFA,右側;199004-199203 HJ60;RH,W/DIFFERENTIAL LOCK;198608-198708 FJ62;リ(テ)フワク,右側;198708-199001 BJ75;RH,FULL FLOATING AXLE,W/*DL;198608-199001 BJ70,71,73..LHD;RH,FULL FLOATING AXLE,W/*DL;198708-199001 HZJ7#,PZJ7#;リ(テ)フワク & リ(テ)フワク & リ(テ)フワク;199001-199305 HZJ7#;リ(テ)フワク & リ(テ)フワク & リ(テ)フワク;199305-199801 HZJ7#;リ(テ)フワク & リ(テ)フワク & リ(テ)フワク;199801-199908 HJ60..ATM;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル,右側;198708-198801 HJ6#..MTM;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル,右側;198708-198801 HJ60..ATM;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル,右側;198801-198808 HJ6#..MTM;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル,右側;198801-198808 HJ60..ATM;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル,右側;198808-199001 HJ6#..MTM;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル,右側;198808-199001