

# ランドクルーザー80 GRヘリテージパーツリスト

2023/4/1

## ■ 復刻部品 (純正)



※価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)2023年4月現在のものです。  
 ※商品のデザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。  
 ※GRヘリテージパーツは、お近くのGRカレッジ、トヨタ販売店、ジェームス、楽天市場  
 でお買い求めいただけます。  
 ※部品の画像はHPより確認いただけます。

通番	オリジナル品番	現在の品番	部品名	適合	台 当たり 数量	メーカー希望 小売価格 (税込)	備考
1	42311-60111	42311-60111	リヤアクスル シャフト SHAFT, REAR AXLE	※ページ下方の適合詳細に記載	1	¥38,500	
2	28100-60070	28100-60070	スタータASSY STARTER ASSY	2F..FJ4#; 12V 1.0KW (1982.06-1986.04) 2F,3F..FJ6#; 12V 1.0KW (1982.06-1992.03) 3F#,3FE..FJ62; 12V 1.0KW (1987.08-1990.01) 3F#,3FE..FJ80; 12V 1.0KW (1990.01-1992.08) 3F..FJ7#; 12V 1.0KW (1984.11-1992.08)	1	¥106,260	
3	28150-34080	28150-34080	マグネットスタータ スイッチASSY SWITCH ASSY, MAGNET STARTER	2F..FJ4#; 12V 1.0KW (1982.06-1986.04) 2F,3F..FJ6#; 12V 1.0KW (1982.06-1992.03) 3F#,3FE..FJ62; 12V 1.0KW (1987.08-1990.01) 3F#,3FE..FJ80; 12V 1.0KW (1990.01-1992.08) 3F,22R..FJ7#,RJ7#; 12V 1.0KW (1984.11-1996.04)	1	¥28,160	

## ■ ランドクルーザー80 適合詳細

通番	オリジナル品番	現在の品番	部品名	適合
1	42311-60111	42311-60111	リヤアクスル シャフト SHAFT, REAR AXLE	HZJ81; 7J(*FFA & *RDL), 右側; 199001-199012 FJ80, HDJ81; 7J(*FFA & *RDL), 右側; 199001-199012 FJ80, HDJ81, HZJ81; 7J(*FFA & *RDL), 右側; 199012-199208 HZJ81..STD; 7J(*FFA & *RDL), 右側; 199208-199305 HZJ81..GX; 7J(*FFA & *RDL), 右側; 199208-199305 FZJ80..VX; 7J(*FFA & *RDL), 右側; 199208-199501 FZJ80..VXL; HDJ81, HZJ81..VX, VXL; 7J(*FFA & *RDL), 右側; 199208-199501 FZJ80..GX; 7J(*66 & *FFA & *RDL), 右側; 199305-199501 HZJ81..GX; 7J(*FFA & *RDL), 右側; 199305-199501 FZJ80..GX; 7J(*66 & *RDL), 右側; 199501-199608 HZJ81..GX; 7J(*FFA & *DL), RH; 199501-199608 FZJ80, HDJ81, HZJ81..LUB; 7J(*DL), 右側; 199501-199608 FZJ80, HDJ81, HZJ81; 7J(*DL), 右側; 199608-199801 FZJ80..GX, VX; FZJ80..SOB..STD; FJ80, HDJ80, HZJ80; 7J(7J ヲテイング アカ& ヲテ イアラシク 叩ク), 右側; 199001-199208 HDJ80, HZJ80; FZJ80..SOB..STD; FZJ80..(GX, VX)..(GCC, GEN); 7J(7J ヲテイング アカ& ヲテ イアラシク 叩ク), 右側; 199208-199308 FZJ80..LUB..ARL; W(*66 & *FFA & *RDL), 右側; 199208-199712 HDJ80..LHD; HDJ80..ARL..TD2; FZJ80..LHD..4FC..VX; FZJ80..GX..GEN..EFI; HDJ80..RHD..SF..GEN; HZJ80..5F..(ARL, GEN); FZJ80..(GX, VX)..GEN..CBR; FZJ80..SOB..STD..(ARL, GEN); FZJ80, HZJ80..VX..GCC..(CBR, DSL); 7J(7J ヲテイング アカ& ヲテ イアラシク 叩ク), 右側; 199308-199712 HDJ80..TD4; FZJ80..SF..GCC..EFI; FZJ80..GX..GCC..EFI; 7J(7J ヲテイング アカ& ヲテ イアラシク 叩ク), 右側; 199501-199712 HDJ80..LHD; FZJ80..GX..EFI; FZJ80..4FC..VX..GEN; HDJ80..RHD..5F..TD2; HZJ80..5F..(ARL, GEN); FZJ80, HZJ80..VX..(ARL, GCC); FZJ80, HDJ80..(ARL, GEN)..(CBR, TD4); 7J(7J ヲテイング アカ& ヲテ イアラシク 叩ク), 右側; 199712-199811 FZJ80..4FC; 7J(7J ヲテイング アカ& ヲテ イアラシク 叩ク), 右側; 199901-199909 FZJ80; W(*66 & *FFA & *DL), 右側; 199208-199501 FZJ80; W(*DL), 右側; 199501-199801 FZJ80; W(*DL), 右側; 199511-199801 HZJ80..STD; W(*RDL & *FFA), 右側; 199001-199012 HDJ80..MTM; W(*RDL & *FFA), 右側; 199001-199012 HDJ80..LHD..ATM; FJ80, HZJ80..GX, VX; W(*RDL & *FFA), 右側; 199001-199012 HDJ80..RHD..ATM; W(*RDL & *FFA), 右側; 199001-199203 HZJ80..STD; W(*RDL & *FFA), 右側; 199012-199203 HDJ80..MTM; W(*RDL & *FFA), 右側; 199012-199203 HDJ80..LHD..ATM; FJ80, HZJ80..GX, VX; W(*RDL & *FFA), 右側; 199012-199203 HZJ80..STD; W(*RDL & *FFA), 右側; 199203-199208 HDJ80..MTM; W(*RDL & *FFA), 右側; 199203-199208 HZJ80..GX; FJ80, HDJ80..ATM; W(*RDL & *FFA), 右側; 199203-199208 FZJ80, HDJ80..ATM; W(*66 & *RDL & *FFA), 右側; 199208-199501 HZJ80..GX; W(*66 & *RDL & *FFA), 右側; 199208-199501 HDJ80..MTM; W(*66 & *RDL & *FFA), 右側; 199208-199501 HZJ80..STD; W(*FFA & *RDL), 右側; 199208-199501 FZJ80, HDJ80..MTM; W(*RDL), 右側; 199501-199605 FZJ80..ATM; W(*RDL), 右側; 199501-199801 HZJ80..GX; W(*RDL), 右側; 199503-199801 FZJ80, HDJ80..MTM..LUB; W(*RDL), 右側; 199605-199801 FZJ80, HDJ80..STD; W(*RDL), 右側; 199605-199801