

## 【ランドクルーザー40系】非純正部品、修理サービス

更新日：2025年6月2日

※ご注意※

1. 本ページに掲載された非純正部品および修理サービス（以下「本商品・サービス」といいます。）は、トヨタ純正部品およびトヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ自動車」といいます。）が提供するサービスではありません。
2. トヨタ自動車は、本ページにおいて本商品・サービスに関する情報を掲載するのみであり、本商品・サービスの製造、販売、修理その他一切のサービスの提供に関与しておらず、本商品・サービスに関してトヨタ自動車は一切の責任を負いません。
3. トヨタ自動車は、本商品・サービスの機能、性能、品質などの評価は行っておらず、本ページに掲載された本商品・サービスに関する情報は本商品・サービスを提供する各事業者によるものです。
4. 本商品・サービスについてのお問い合わせは、トヨタ自動車、トヨタモビリティパーツ各支社、トヨタ販売店、GRガレージでは承っておりません。本商品・サービスを提供する各事業者にお問合せいただき、十分な説明を受け、ご自身でご確認の上、ご判断下さい。

**※以下商品・サービスはトヨタ自動車およびトヨタ販売店の提供する商品・サービスではありません**

| サービス分類 | 車種          | 品目           | 商品名・サービス名             | 対象の型式など   | 取り扱い企業  | 商品・サービス説明                                 | 商品情報問い合わせ先   |
|--------|-------------|--------------|-----------------------|---|---|---|--|
| 修理サービス | ランドクルーザー40系 | スピードメーター     | ランドクルーザー40系用スピードメーター  | FJ25,FJ28,FJ35,FJ40,<br>FJ43,FJ45,BJ40,BJ41,<br>BJ42,BJ43,BJ44,BJ46 |  西日本電元株式会社   | 故障したお客様のスピードメーターを機能や性能の回復を目的として現品修理いたします。 | TEL:092-433-6440<br><a href="https://nisiden.com">https://nisiden.com</a>  |
| リビルト   | ランドクルーザー40系 | ラジエーター       | ランドクルーザー40系 ASSY      | 純正品番：16400-56110<br>BJ40 BJ41 2B                                    |  KOYORAD     | 取付けブラケット/上下タンクは純正品を再利用 コア銅製               | <a href="https://koyoradirect.com/customer-support/">https://koyoradirect.com/customer-support/</a>                  |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | フロント ドアパネルRH | フロント ドアパネルRH 商品番号：001 | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番<br>67002-90312に対応                               |  UG Kustom  | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。  | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | フロント ドアパネルLH | フロント ドアパネルLH 商品番号：002 | BJ4#、FJ4#、HJ4#、 純正品番<br>67001-90312に対応                              |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。  | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | フロントフェンダーRH  | フロントフェンダーRH 商品番号：003  | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番<br>53810-90085に対応                               |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。  | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | フロントフェンダーLH  | フロントフェンダーLH 商品番号：004  | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番<br>53820-90819に対応                               |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。  | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | ウインドシールドフレーム | ウインドシールドフレーム 商品番号：005 | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番<br>56301-90800に対応                               |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。  | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | ワイパーモーターカバー  | ワイパーモーターカバー 商品番号：006  | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番<br>85209-90800に対応                               |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。  | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リア ドア 観音 RH  | リア ドア 観音 RH 商品番号：007  | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番<br>67005-90816に対応                               |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。  | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |










## 【ランドクルーザー40系】非純正部品、修理サービス

更新日：2025年6月2日

※ご注意※

1. 本ページに掲載された非純正部品および修理サービス（以下「本商品・サービス」といいます。）は、トヨタ純正部品およびトヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ自動車」といいます。）が提供するサービスではありません。
2. トヨタ自動車は、本ページにおいて本商品・サービスに関する情報を掲載するのみであり、本商品・サービスの製造、販売、修理その他一切のサービスの提供に関与しておらず、本商品・サービスに関してトヨタ自動車は一切の責任を負いません。
3. トヨタ自動車は、本商品・サービスの機能、性能、品質などの評価は行っておらず、本ページに掲載された本商品・サービスに関する情報は本商品・サービスを提供する各事業者によるものです。
4. 本商品・サービスについてのお問い合わせは、トヨタ自動車、トヨタモビリティパーツ各支社、トヨタ販売店、GRガレージでは承っておりません。本商品・サービスを提供する各事業者にお問合せいただき、十分な説明を受け、ご自身でご確認の上、ご判断下さい。

**※以下商品・サービスはトヨタ自動車およびトヨタ販売店の提供する商品・サービスではありません**

| サービス分類 | 車種          | 品目               | 商品名・サービス名                 | 対象の型式など                            | 取り扱い企業  | 商品・サービス説明                                | 商品情報問い合わせ先   |
|--------|-------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リアドア 観音 LH       | リアドア 観音 LH 商品番号：008       | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 67006-90814に対応 |  UG Kustom   | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | ボンネットフード         | ボンネットフード 商品番号：009         | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 55501-90311に対応 |  UG Kustom   | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | フェンダーサイド エプロンRH  | フェンダーサイド エプロンRH 商品番号：010  | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 53303-90808に対応 |  UG Kustom  | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | フェンダーサイド エプロンLH  | フェンダーサイド エプロンLH 商品番号：011  | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 53304-90809に対応 |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | ラジエータカバー-Assy    | ラジエータカバー-Assy 商品番号：012    | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 53106-90304に対応 |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | キャブ アッパーサイドパネルRH | キャブ アッパーサイドパネルRH 商品番号：013 | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 61501-90804に対応 |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | キャブ アッパーサイドパネルLH | キャブ アッパーサイドパネルLH 商品番号：014 | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 61502-90804に対応 |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | フロントグリル          | フロントグリル 商品番号：015          | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 53111-90301に対応 |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | シングルキャブ バックパネル   | シングルキャブ バックパネル 商品番号：016   | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 64002-90320に対応 |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |








## 【ランドクルーザー40系】非純正部品、修理サービス

更新日：2025年6月2日

※ご注意※

1. 本ページに掲載された非純正部品および修理サービス（以下「本商品・サービス」といいます。）は、トヨタ純正部品およびトヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ自動車」といいます。）が提供するサービスではありません。
2. トヨタ自動車は、本ページにおいて本商品・サービスに関する情報を掲載するのみであり、本商品・サービスの製造、販売、修理その他一切のサービスの提供に関与しておらず、本商品・サービスに関してトヨタ自動車は一切の責任を負いません。
3. トヨタ自動車は、本商品・サービスの機能、性能、品質などの評価は行っておらず、本ページに掲載された本商品・サービスに関する情報は本商品・サービスを提供する各事業者によるものです。
4. 本商品・サービスについてのお問い合わせは、トヨタ自動車、トヨタモビリティパーツ各支社、トヨタ販売店、GRガレージでは承っておりません。本商品・サービスを提供する各事業者にお問合せいただき、十分な説明を受け、ご自身でご確認の上、ご判断下さい。

**※以下商品・サービスはトヨタ自動車およびトヨタ販売店の提供する商品・サービスではありません**

| サービス分類 | 車種          | 品目                          | 商品名・サービス名                        | 対象の型式など                                    | 取り扱い企業  | 商品・サービス説明                                    | 商品情報問い合わせ先   |
|--------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | シングルキャブ<br>ルーフパネル           | シングルキャブ ルーフパネル 商<br>品番号：017      | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番<br>63100-90316に対応      |  UG Kustom   | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として<br>使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リア ハーフドア                    | リア ハーフドア 商品番号：<br>018            | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番<br>64901-60010に対応      |  UG Kustom   | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として<br>使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | サイドステップ<br>RH               | サイドステップ RH 商品番<br>号：019          | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番<br>51707-90801に対応      |  UG Kustom  | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として<br>使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | サイドステップ<br>LH               | サイドステップ LH 商品番<br>号：020          | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番<br>51708-90801に対応      |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として<br>使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | ランニングボード<br>サポートブラケット       | ランニングボード サポートブラ<br>ケット 商品番号：021  | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番<br>51701-90300に対応      |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として<br>使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | グラスセットパネ<br>ル               | グラスセットパネル 商品番号：<br>022           | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番<br>67047-90300に対応      |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として<br>使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | テールゲート<br>ピックアップ            | テールゲート ピックアップ 商品<br>番号：1023      | BJ45、FJ45、HJ45、HJ47 純正品番<br>65700-95019に対応 |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として<br>使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | カウルサイドパ<br>ネル サブ<br>ASSY RH | カウルサイドパネル サブ<br>ASSY RH 商品番号：025 | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番<br>55007-90301に対応      |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として<br>使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | カウルサイドパ<br>ネル サブ<br>ASSY LH | カウルサイドパネル サブ<br>ASSY LH 商品番号：026 | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番<br>55707-90314に対応      |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として<br>使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |










## 【ランドクルーザー40系】非純正部品、修理サービス

更新日：2025年6月2日

※ご注意※

1. 本ページに掲載された非純正部品および修理サービス（以下「本商品・サービス」といいます。）は、トヨタ純正部品およびトヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ自動車」といいます。）が提供するサービスではありません。
2. トヨタ自動車は、本ページにおいて本商品・サービスに関する情報を掲載するのみであり、本商品・サービスの製造、販売、修理その他一切のサービスの提供に関与しておらず、本商品・サービスに関してトヨタ自動車は一切の責任を負いません。
3. トヨタ自動車は、本商品・サービスの機能、性能、品質などの評価は行っておらず、本ページに掲載された本商品・サービスに関する情報は本商品・サービスを提供する各事業者によるものです。
4. 本商品・サービスについてのお問い合わせは、トヨタ自動車、トヨタモビリティパーツ各支社、トヨタ販売店、GRガレージでは承っておりません。本商品・サービスを提供する各事業者にお問合せいただき、十分な説明を受け、ご自身でご確認の上、ご判断下さい。

**※以下商品・サービスはトヨタ自動車およびトヨタ販売店の提供する商品・サービスではありません**

| サービス分類 | 車種          | 品目                    | 商品名・サービス名                      | 対象の型式など                            | 取り扱い企業  | 商品・サービス説明                                | 商品情報問い合わせ先   |
|--------|-------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リア フェンダーエプロン RH       | リア フェンダーエプロン RH 商品番号：027       | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 61603-90346に対応 |  UG Kustom   | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リア フェンダーエプロン LH       | リア フェンダーエプロン LH 商品番号：028       | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 61604-90346に対応 |  UG Kustom   | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リア ボディーサイドパネル ASSY RH | リア ボディーサイドパネル ASSY RH 商品番号：029 | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 61601-90479に対応 |  UG Kustom  | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リア ボディーサイドパネル ASSY LH | リア ボディーサイドパネル ASSY LH 商品番号：030 | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 61602-90824に対応 |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | カウル パネル サブ ASSY       | カウル パネル サブ ASSY 商品番号：037       | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 55701-90074に対応 |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | フロントフロア パネル           | フロントフロア パネル 商品番号：038           | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 58101-90816に対応 |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リア ボディ ASSY           | リア トレイ ASSY 商品番号：042           | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 65000-90306に対応 |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | メタル ルーフパネル            | メタル ルーフパネル 商品番号：043            | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 63100-90311に対応 |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | ロッカーパネル RH            | ロッカーパネル RH 商品番号：044            | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 61310-90311に対応 |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | <a href="tel:+81-9095604946">TEL:+81-9095604946</a><br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a> |

## 【ランドクルーザー40系】非純正部品、修理サービス

更新日：2025年6月2日

※ご注意※

1. 本ページに掲載された非純正部品および修理サービス（以下「本商品・サービス」といいます。）は、トヨタ純正部品およびトヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ自動車」といいます。）が提供するサービスではありません。
2. トヨタ自動車は、本ページにおいて本商品・サービスに関する情報を掲載するのみであり、本商品・サービスの製造、販売、修理その他一切のサービスの提供に関与しておらず、本商品・サービスに関してトヨタ自動車は一切の責任を負いません。
3. トヨタ自動車は、本商品・サービスの機能、性能、品質などの評価は行っておらず、本ページに掲載された本商品・サービスに関する情報は本商品・サービスを提供する各事業者によるものです。
4. 本商品・サービスについてのお問い合わせは、トヨタ自動車、トヨタモビリティパーツ各支社、トヨタ販売店、GRガレージでは承っておりません。本商品・サービスを提供する各事業者にお問合せいただき、十分な説明を受け、ご自身でご確認の上、ご判断下さい。

**※以下商品・サービスはトヨタ自動車およびトヨタ販売店の提供する商品・サービスではありません**

| サービス分類 | 車種          | 品目                  | 商品名・サービス名                    | 対象の型式など                            | 取り扱い企業  | 商品・サービス説明                                | 商品情報問い合わせ先  |
|--------|-------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | ロッカーパネル LH          | ロッカーパネル LH 商品番号：045          | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 61320-90308に対応 |  UG Kustom   | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | TEL:+81-9095604946<br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a>   |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リア クロスメンバー          | リア クロスメンバー 商品番号：046          | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 58309-90307に対応 |  UG Kustom   | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | TEL:+81-9095604946<br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a>   |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | フューエルリッド            | フューエルリッド 商品番号：047            | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正に対応 (前期上下開き 不可)   |  UG Kustom  | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | TEL:+81-9095604946<br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a>   |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | カウルサイド ベンチレーターRH    | カウルサイド ベンチレーターRH 商品番号：048    | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 55708-60011に対応 |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | TEL:+81-9095604946<br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a>   |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | カウルサイド ベンチレーターLH    | カウルサイド ベンチレーターLH 商品番号：049    | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 55709-60011に対応 |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | TEL:+81-9095604946<br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a>   |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | フューエルタンクカバー サブ ASSY | フューエルタンクカバー サブ ASSY 商品番号：050 | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 58372-90300に対応 |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | TEL:+81-9095604946<br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a>   |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | フロントグリル (W/Chrome)  | フロントグリル (W/Chrome) 商品番号：051  | BJ4#、FJ4#、HJ4# 純正品番 53111-60010に対応 |  UG Kustom | 上海の企業に依頼し制作したパネルになります。純正の代用品として使用いただけます。 | TEL:+81-9095604946<br><a href="http://www.ugkustom.com">http://www.ugkustom.com</a>   |
| リビルト   | ランドクルーザー40系 | キャブレター              | キャブレターのフルOH                  | 40系                                | テクニカルトート神奈川 (株)   | ランドクルーザー 40系のキャブレターのフルOH                 | TEL:0467-87-1707<br><a href="http://technicaltohto.jp/">http://technicaltohto.jp/</a> |
| 修理サービス | ランドクルーザー40系 | キャブレター              | -                            | キャブレターのオーバーホール、レストア                | トキワ商会   | キャブレターのオーバーホール、レストア                      | TEL:06-6551-3341<br>FAX:06-6551-4573  |

## 【ランドクルーザー40系】非純正部品、修理サービス

更新日：2025年6月2日

※ご注意※

1. 本ページに掲載された非純正部品および修理サービス（以下「本商品・サービス」といいます。）は、トヨタ純正部品およびトヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ自動車」といいます。）が提供するサービスではありません。
2. トヨタ自動車は、本ページにおいて本商品・サービスに関する情報を掲載するのみであり、本商品・サービスの製造、販売、修理その他一切のサービスの提供に関与しておらず、本商品・サービスに関してトヨタ自動車は一切の責任を負いません。
3. トヨタ自動車は、本商品・サービスの機能、性能、品質などの評価は行っておらず、本ページに掲載された本商品・サービスに関する情報は本商品・サービスを提供する各事業者によるものです。
4. 本商品・サービスについてのお問い合わせは、トヨタ自動車、トヨタモビリティパーツ各支社、トヨタ販売店、GRガレージでは承っておりません。本商品・サービスを提供する各事業者にお問合せいただき、十分な説明を受け、ご自身でご確認の上、ご判断下さい。

**※以下商品・サービスはトヨタ自動車およびトヨタ販売店の提供する商品・サービスではありません**

| サービス分類 | 車種          | 品目               | 商品名・サービス名                              | 対象の型式など                                       | 取り扱い企業  | 商品・サービス説明   | 商品情報問い合わせ先  |
|--------|-------------|------------------|--|---|---|---|---|
| リビルト   | ランドクルーザー40系 | キャブレター           | トヨタ純正キャブレターオーバーホール                     | 愛三製 トヨタ純正キャブレター                               | 山之内キャブレター   | キャブレターのオーバーホールを行います。  | TEL:06-6713-8665<br><a href="https://www.ne.jp/asahi/yamanouchi/carburetor/">https://www.ne.jp/asahi/yamanouchi/carburetor/</a> |
| リビルト   | ランドクルーザー40系 | オルタネータ           | ランドクルーザー40系用オルタネータ<br>商品番号：ALND01154   | BJ40系<br>純正品番 27020-56100 に対応                 |  有限会社大光サービス        | 完全自社リビルト製品です。パキュームポンプ付きとなります。ノーマル品の下取りが必要です。                  | TEL:072-298-9273<br><a href="http://www.daiko-service.com">http://www.daiko-service.com</a>                                     |
| 修理サービス | ランドクルーザー40系 | オルタネータ           | ランドクルーザー40系用オルタネータ<br>商品番号：ALND01149   | BJ40系<br>純正品番 27020-56150 に対応                 |  有限会社大光サービス       | 現品修理対応が可能です。  | TEL:072-298-9273<br><a href="http://www.daiko-service.com">http://www.daiko-service.com</a>                                     |
| リビルト   | ランドクルーザー40系 | スタータ             | ランドクルーザー40系用スタータ<br>商品番号：STND00325     | BJ40系<br>純正品番 28100-56070 に対応                 |  有限会社大光サービス      | 完全自社リビルト製品です。ノーマル品の下取りが必要です。                                  | TEL:072-298-9273<br><a href="http://www.daiko-service.com">http://www.daiko-service.com</a>                                     |
| リビルト   | ランドクルーザー40系 | スタータ             | ランドクルーザー40系用スタータ<br>商品番号：STND00292     | BJ40系<br>純正品番 28100-56071 に対応                 |  有限会社大光サービス      | 完全自社リビルト製品です。ノーマル品の下取りが必要です。                                  | TEL:072-298-9273<br><a href="http://www.daiko-service.com">http://www.daiko-service.com</a>                                     |
| リビルト   | ランドクルーザー40系 | スタータ             | ランドクルーザー40系用スタータ<br>商品番号：STND01662     | FJ40系<br>純正品番 28100-60042 に対応                 |  有限会社大光サービス      | 完全自社リビルト製品です。互換品となります。ノーマル品の下取りが必要です。                         | TEL:072-298-9273<br><a href="http://www.daiko-service.com">http://www.daiko-service.com</a>                                     |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リアサイドシート ASSY RH | ランドクルーザー40用リアサイドシートASSY<br>品番：TL40-H01 | BJ41,42<br>純正品番：71700-90280、90288、90804、90805 |  4x4エンジニアリングサービス | 純正近似形状の1人掛リアサイドシートです。難燃素材のブラックレザーを使用。                         | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br><a href="https://www.4x4es.co.jp/">https://www.4x4es.co.jp/</a>                    |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リアサイドシート ASSY LH | ランドクルーザー40用リアサイドシートASSY<br>品番：TL40-H01 | BJ41,42<br>純正品番：71800-90277、90282、90800、90801 |  4x4エンジニアリングサービス | 純正近似形状の1人掛リアサイドシートです。難燃素材のブラックレザーを使用。                         | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br><a href="https://www.4x4es.co.jp/">https://www.4x4es.co.jp/</a>                    |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリング フロント    | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TF60020  | FJ40<br>純正品番：48110-60020                      |  4x4エンジニアリングサービス | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br><a href="https://www.4x4es.co.jp/">https://www.4x4es.co.jp/</a>                    |

## 【ランドクルーザー40系】非純正部品、修理サービス

更新日：2025年6月2日

※ご注意※

1. 本ページに掲載された非純正部品および修理サービス（以下「本商品・サービス」といいます。）は、トヨタ純正部品およびトヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ自動車」といいます。）が提供するサービスではありません。
2. トヨタ自動車は、本ページにおいて本商品・サービスに関する情報を掲載するのみであり、本商品・サービスの製造、販売、修理その他一切のサービスの提供に関与しておらず、本商品・サービスに関してトヨタ自動車は一切の責任を負いません。
3. トヨタ自動車は、本商品・サービスの機能、性能、品質などの評価は行っておらず、本ページに掲載された本商品・サービスに関する情報は本商品・サービスを提供する各事業者によるものです。
4. 本商品・サービスについてのお問い合わせは、トヨタ自動車、トヨタモビリティパーツ各支社、トヨタ販売店、GRガレージでは承っておりません。本商品・サービスを提供する各事業者にお問合せいただき、十分な説明を受け、ご自身でご確認の上、ご判断下さい。

**※以下商品・サービスはトヨタ自動車およびトヨタ販売店の提供する商品・サービスではありません**

| サービス分類 | 車種          | 品目               | 商品名・サービス名                             | 対象の型式など                                 | 取り扱い企業  | 商品・サービス説明   | 商品情報問い合わせ先  |
|--------|-------------|------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリング<br>フロント | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TF60060 | BJ4#,FJ40,FJ43,HJ45<br>純正品番：48110-60060 |  4x4エンジニアリングサービス   | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br>https://www.4x4es.co.jp/ |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリング<br>フロント | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TF60061 | BJ4#,FJ40,FJ43,HJ45<br>純正品番：48110-60061 |  4x4エンジニアリングサービス   | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br>https://www.4x4es.co.jp/ |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリング<br>フロント | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TF60062 | BJ4#,FJ40,FJ43<br>純正品番：48110-60062      |  4x4エンジニアリングサービス   | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br>https://www.4x4es.co.jp/ |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリング<br>フロント | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TF60100 | HJ45,FJ45<br>純正品番：48110-60100           |  4x4エンジニアリングサービス | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br>https://www.4x4es.co.jp/ |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリング<br>フロント | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TF60101 | HJ45,FJ45<br>純正品番：48110-60101           |  4x4エンジニアリングサービス | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br>https://www.4x4es.co.jp/ |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリング<br>フロント | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TF60102 | BJ45,FJ45,HJ47<br>純正品番：48110-60102      |  4x4エンジニアリングサービス | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br>https://www.4x4es.co.jp/ |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリング<br>フロント | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TR60040 | FJ40,BJ42<br>純正品番：48210-60040           |  4x4エンジニアリングサービス | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br>https://www.4x4es.co.jp/ |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリング<br>フロント | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TR60100 | BJ43,FJ43<br>純正品番：48210-60100           |  4x4エンジニアリングサービス | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br>https://www.4x4es.co.jp/ |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリング<br>リア   | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TR60101 | BJ46<br>純正品番：48210-60101                |  4x4エンジニアリングサービス | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br>https://www.4x4es.co.jp/ |

## 【ランドクルーザー40系】非純正部品、修理サービス

更新日：2025年6月2日

※ご注意※

1. 本ページに掲載された非純正部品および修理サービス（以下「本商品・サービス」といいます。）は、トヨタ純正部品およびトヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ自動車」といいます。）が提供するサービスではありません。
2. トヨタ自動車は、本ページにおいて本商品・サービスに関する情報を掲載するのみであり、本商品・サービスの製造、販売、修理その他一切のサービスの提供に関与しておらず、本商品・サービスに関してトヨタ自動車は一切の責任を負いません。
3. トヨタ自動車は、本商品・サービスの機能、性能、品質などの評価は行っておらず、本ページに掲載された本商品・サービスに関する情報は本商品・サービスを提供する各事業者によるものです。
4. 本商品・サービスについてのお問い合わせは、トヨタ自動車、トヨタモビリティパーツ各支社、トヨタ販売店、GRガレージでは承っておりません。本商品・サービスを提供する各事業者にお問合せいただき、十分な説明を受け、ご自身でご確認の上、ご判断下さい。

**※以下商品・サービスはトヨタ自動車およびトヨタ販売店の提供する商品・サービスではありません**

| サービス分類 | 車種          | 品目         | 商品名・サービス名                             | 対象の型式など                            | 取り扱い企業  | 商品・サービス説明   | 商品情報問い合わせ先  |
|--------|-------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリングリア | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TR60120 | BJ40,FJ40,FJ42<br>純正品番：48210-60120 |  4x4エンジニアリングサービス   | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br>https://www.4x4es.co.jp/ |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリングリア | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TR60121 | FJ40,BJ40<br>純正品番：48210-60121      |  4x4エンジニアリングサービス   | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br>https://www.4x4es.co.jp/ |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリングリア | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TR60140 | FJ45,HJ45<br>純正品番：48210-60140      |  4x4エンジニアリングサービス   | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br>https://www.4x4es.co.jp/ |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリングリア | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TR60141 | BJ45,FJ45,HJ47<br>純正品番：48210-60141 |  4x4エンジニアリングサービス | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br>https://www.4x4es.co.jp/ |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリングリア | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TR60200 | FJ40,BJ40<br>純正品番：48210-60200      |  4x4エンジニアリングサービス | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br>https://www.4x4es.co.jp/ |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリングリア | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TR60201 | BJ40,BJ42,FJ40<br>純正品番：48210-60201 |  4x4エンジニアリングサービス | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br>https://www.4x4es.co.jp/ |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリングリア | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TR60211 | BJ45,FJ45,HJ47<br>純正品番：48210-60211 |  4x4エンジニアリングサービス | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br>https://www.4x4es.co.jp/ |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリングリア | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TR60290 | BJ43,BJ46,FJ43<br>純正品番：48210-60290 |  4x4エンジニアリングサービス | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br>https://www.4x4es.co.jp/ |
| 部品販売   | ランドクルーザー40系 | リーフスプリングリア | ランドクルーザー40用リーフスプリング<br>品番：HRT-TR60300 | BJ45,FJ45,HJ47<br>純正品番：48210-60300 |  4x4エンジニアリングサービス | 純正同等車高のリーフスプリングです。純正品番で適合をご確認ください。商品は1本です。左右が必要な場合は2本ご注文ください。 | TEL:052-715-4411<br>MAIL:info@4x4es.co.jp<br>https://www.4x4es.co.jp/ |