

ランドクルーザー80 GRヘリテージパーツリスト

2023/4/1

■復刻部品（純正）



※価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)2023年4月現在のものです。
 ※商品のデザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
 ※GRヘリテージパーツは、お近くのGRガレージ、トヨタ販売店、ジェームス、楽天市場
 でお買い求めいただけます。
 ※部品の画像はHPよりご確認ください。

通番	オリジナル品番	現在の品番	部品名	適合	台 当たり 数量	メーカー希望 小売価格 (税込)	備考
1	42311-60111	42311-60111	リヤアクスル シャフト SHAFT, REAR AXLE	※ページ下方の適合詳細に記載	1	¥38,500	

■ランドクルーザー80 適合詳細

通番	オリジナル品番	現在の品番	部品名	適合
1	42311-60111	42311-60111	リヤアクスル シャフト SHAFT, REAR AXLE	HZJ81;リ(*FFA & *RDL),右側;199001-199012 FJ80,HDJ81;リ(*FFA & *RDL),右側;199001-199012 FJ80,HDJ81,HZJ81;リ(*FFA & *RDL),右側;199012-199208 HZJ81..STD;リ(*FFA & *RDL),右側;199208-199305 HZJ81..GX;リ(*FFA & *RDL),右側;199208-199305 FZJ80..VX;リ(*FFA & *RDL),右側;199208-199501 FZJ80..VXL;HDJ81,HZJ81..VX,VXL;リ(*FFA & *RDL),右側;199208-199501 FZJ80..GX;リ(*66 & *FFA & *RDL),右側;199305-199501 HZJ81..GX;リ(*FFA & *RDL),右側;199305-199501 FZJ80..GX;リ(*66 & *RDL),右側;199501-199608 HZJ81..GX;リ(*FFA & *DL),RH;199501-199608 FZJ80,HDJ81,HZJ81..LUB;リ(*DL),右側;199501-199608 FZJ80,HDJ81,HZJ81;リ(*DL),右側;199608-199801 FZJ80..GX,VX;FZJ80..SOB..STD;FJ80,HDJ80,HZJ80;リ(フル フロ-テ-ィンク* アクスル & リヤ デ-ィアルレンジャー 両方),右 側;199001-199208 HDJ80,HZJ80;FZJ80..SOB..STD;FZJ80..(GX,VX)..(GCC,GEN);リ(フル フロ-テ-ィンク* アクスル & リヤ デ-ィアルレンジャー 両方), 右側;199208-199308 FZJ80..LUB..ARL;W(*66 & *FFA & *RDL),右側;199208-199712 HDJ80..LHD;HDJ80..ARL..TD2;FZJ80..LHD..4FC..VX;FZJ80..GX..GEN..EFI;HDJ80..RHD..5F..GEN;HZJ 80..5F..(ARL,GEN);FZJ80..(GX,VX)..GEN..CBR;FZJ80..SOB..STD..(ARL,GEN);FZJ80,HZJ80..VX..GCC.. (CBR,DSL);リ(フル フロ-テ-ィンク* アクスル & リヤ デ-ィアルレンジャー 両方),右側;199308-199712 HDJ80..TD4;FZJ80..5F..GCC..EFI;FZJ80..GCC..EFI;リ(リヤデ-ィアルレンジャー両方),右側;199501-199712 HDJ80..LHD;FZJ80..GX..EFI;FZJ80..4FC..VX..GEN;HDJ80..RHD..5F..TD2;HZJ80..5F..(ARL,GEN);FZJ8 0,HZJ80..VX..(ARL,GCC);FZJ80,HDJ80..(ARL,GEN)..(CBR,TD4);リ(フル フロ-テ-ィンク* アクスル & リヤ デ-ィアルレンジャー 両 方),右側;199712-199811 FZJ80..4FC;リ(フル フロ-テ-ィンク* アクスル & リヤ デ-ィアルレンジャー 両方),右側;199901-199909 FZJ80;W(*66 & *FFA & *DL),右側;199208-199501 FZJ80;W(*DL),右側;199501-199801 FZJ80;W(*DL),右側;199511-199801 HZJ80..STD;W(*RDL & *FFA),右側;199001-199012 HDJ80..MTM;W(*RDL & *FFA),右側;199001-199012 HDJ80..LHD..ATM;FJ80,HZJ80..GX,VX;W(*RDL & *FFA),右側;199001-199012 HDJ80..RHD..ATM;W(*RDL & *FFA),右側;199001-199203 HZJ80..STD;W(*RDL & *FFA),右側;199012-199203 HDJ80..MTM;W(*RDL & *FFA),右側;199012-199203 HDJ80..LHD..ATM;FJ80,HZJ80..GX,VX;W(*RDL & *FFA),右側;199012-199203 HZJ80..STD;W(*RDL & *FFA),右側;199203-199208 HDJ80..MTM;W(*RDL & *FFA),右側;199203-199208 HZJ80..GX;FJ80,HDJ80..ATM;W(*RDL & *FFA),右側;199203-199208 FZJ80,HDJ80..ATM;W(*66 & *RDL & *FFA),右側;199208-199501 HZJ80..GX;W(*66 & *RDL & *FFA),右側;199208-199501 HDJ80..MTM;W(*66 & *RDL & *FFA),右側;199208-199501 HZJ80..STD;W(*FFA & *RDL),右側;199208-199501 FZJ80,HDJ80..MTM;W(*RDL),右側;199501-199605 FZJ80..ATM;W(*RDL),右側;199501-199801 HZJ80..GX;W(*RDL),右側;199503-199801 FZJ80,HDJ80..MTM..LUB;W(*RDL),右側;199605-199801 FZJ80,HDJ80..STD;W(*RDL),右側;199605-199801