

ランドクルーザー60 GRヘリテージパーツリスト

2023/7/1

■ 復刻部品 (純正)



※価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)2023年7月現在のものです。
 ※商品のデザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
 ※GRヘリテージパーツは、お近くのGRガレージ、トヨタ販売店、ジェームス、楽天市場
 でお買い求めいただけます。
 ※部品の画像はHPよりご確認ください。

通番	オリジナル品番	現在の品番	部品名	適合	台 当たり 数量	メーカー希望 小売価格 (税込)	備考
1	13811-68020	13811-68020	バルブロッカ アームSUB-ASSY NO.1 ARM SUB-ASSY, VALVE ROCKER, NO.1	12HT..HJ61;198510-199001	12	¥2,365	
2	15115-56030	15115-56030	オイルポンプ カバー OIL PUMP PLATE	3 Bエンジン仕様	1	¥3,685	
3	15122-56030	15122-56030	オイルポンプドライブ ギヤ OIL PUMP DRIVEN GEAR	3 Bエンジン仕様	1	¥5,280	
4	15121-56030	15121-56030	オイルポンプドライブ ギヤ OIL PUMP DRIVE GEAR	3 Bエンジン仕様	1	¥4,422	
5	41204-60010	41204-60010	トランスファ アウトプットシャフト コンパニオンフランジ FLANGE SUB-ASSY, DRIVE PINION COMPANION	全仕様 BJ4#,FJ4#,HJ4# (1978.01-1984.08) FJ55,56 (1978.01-1980.07) BJ6#,FJ6#,HJ60 (1980.08-1984.08)	1	¥8,910	2022年5月2日から同年7月14日にかけて以下の とおり誤った希望小売価格が表示されておまし た。訂正してお詫び申し上げます。 誤) ¥8,250 (税抜 ¥7,500) 正) ¥8,910 (税抜 ¥8,100)
6	36303-60050	36303-60050	コントロール ノブSUB-ASSY KNOB SUB-ASSY, SHIFT LEVER	BJ4#,FJ4#;FOR FRONT POWER TAKE-OFF (1980.08-1982.10) BJ4#,FJ4#,FJ5#;FOR FRONT POWER TAKE-OFF (1976.08-1980.07) BJ60,FJ60,HJ60;FOR FRONT POWER TAKE-OFF (1980.08-1982.10) 2F..FJ4#; 12V 1.0KW (1982.06- 1986.04) 2F,3F..FJ6#; 12V 1.0KW (1982.06- 1992.03) 3F#,3FE..FJ62; 12V 1.0KW (1987.08-1990.01) 3F#,3FE..FJ80; 12V 1.0KW (1990.01-1992.08) 3F..FJ7#; 12V 1.0KW (1984.11- 1992.08)	1	¥3,850	
7	28100-60070	28100-60070	スタータASSY STARTER ASSY	F,2F..FJ4#;12V 1.0KW (1969.07- 1982.06) F,2F..FJ5#;12V 1.0KW (1969.07- 1980.07) 2F..FJ60;12V 1.0KW (1980.08- 1982.10) 2F..FJ4#; 12V 1.0KW (1982.06- 1986.04) 2F,3F..FJ6#; 12V 1.0KW (1982.06- 1992.03) 3F#,3FE..FJ62; 12V 1.0KW (1987.08-1990.01) 3F#,3FE..FJ80; 12V 1.0KW (1990.01-1992.08) 3F,22R..FJ7#,RJ7#; 12V 1.0KW (1984.11-1996.04)	1	¥106,260	
8	28140-41020	28140-41020	スタータブラシ ホルダーASSY HOLDER ASSY, STARTER BRUSH	BJ4#,FJ4#,HJ45 (1972.09-1980.07) FJ5# (1972.09-1980.07)	1	¥19,140	
9	28150-34080	28150-34080	マグネットスタータ スイッチASSY SWITCH ASSY, MAGNET STARTER	BJ4#,FJ4#,HJ47 (1982.10-1986.04) BJ6#,FJ6#,HJ60 (1982.10-1983.01)	1	¥28,160	
10	84111-20031	84111-20031	ライトコントロールスイッチ ノブ KNOB, LIGHT CONTROL SWITCH	FJ4#;198008-198604 FJ7#..ARL,GEN,ME;198411-199001 FJ40;198008-198309 FJ6#;198008-198708 FJ62..CUBU;198708-199001 FJ40,45,55..ARL;197901-197909 FJ4#..LHD..GEN;197909-198007 FJ4#,55..RHD;197909-198007 FJ6#;198008-198708 FJ62;198708-199203 FJ40,55..USA;197901-197909 FJ4#;FJ55..USA;197909-198007 FJ60;198008-198708 FJ62;198708-199001 FJ62;198808-199001	1	¥4,180	
11	84222-60020	84222-60020	トランスファ インジケータ スイッチ NO.1 SWITCH, TRANSFER INDICATOR		1	¥6,160	
12	44311-60010	44311-60010	ペーンポンプ プーリー PULLEY, VANE PUMP		1	¥18,700	

ランドクルーザー60 GRヘリテージパーツリスト

2023/7/1

■ 復刻部品 (純正)



※価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)2023年7月現在のものです。
 ※商品のデザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
 ※GRヘリテージパーツは、お近くのGRガレージ、トヨタ販売店、ジェームス、楽天市場
 でお買い求めいただけます。
 ※部品の画像はHPよりご確認ください。

通番	オリジナル品番	現在の品番	部品名	適合	台 当たり 数量	メーカー希望 小売価格 (税込)	備考
13	44320-60080	44320-60080	ペーン ポンプASSY PUMP ASSY, VANE	BJ4#;198110-198410 BJ42..ARL;198110-198210 BJ42..5F;BJ40,45..VKC;BJ42..LHD..G EN; BJ45..LHD..PIC;BJ40,43,46..LHD..(TP C,VLS);198210-198410 BJ42;198210-198410 BJ6#;198110-198411 BJ60;198401-198411 BJ60;198210-198411	1	¥128,700	
14	47730-60021	47730-60021	フロントディスクブレーキ シリンダASSY RH CYLINDER ASSY, FRONT DISC BRAKE, RH	BJ4#;198008-198410 BJ7#;198411-199001 LJ71;199004-199305 BJ40,42,43,46,FJ40,43;198008- 198210 FJ45,HJ47..RHD..GEN;198301- 198506 BJ40,42,43,46,FJ40,43;BJ45,FJ45,HJ 47..ARL,EUR;198210-198604 BJ7#,FJ7#,HJ75;198411-199001 BJ42,FJ40;198008-198410 BJ70;198411-198707 BJ7#;198411-199001 BJ4#;197902-198007 BJ6#,FJ6#,HJ6#;198008-198708 FJ62,HJ6#;198708-199001 BJ4#,FJ40,43..LHD..GEN;197909- 198007 BJ60,FJ6#,HJ6#;198008-198708 BJ60,FJ62,HJ6#;198708-199003 FJ62;199003-199203 BJ40,FJ40,55;197509-198007 BJ60,FJ60,HJ60;198008-198708 FJ62;198708-199001 FJ62,HJ6#;198708-199001	1	¥59,070	
15	47750-60021	47750-60021	ディスクブレーキ シリンダASSY LH CYLINDER ASSY, DISC BRAKE, LH	BJ4#;198008-198410 BJ7#;198411-199001 LJ71;199004-199305 BJ40,42,43,46,FJ40,43;198008- 198210 FJ45,HJ47..RHD..GEN;198301- 198506 BJ40,42,43,46,FJ40,43;BJ45,FJ45,HJ 47..ARL,EUR;198210-198604 BJ7#,FJ7#,HJ75;198411-199001 BJ42,FJ40;198008-198410 BJ70;198411-198707 BJ7#;198411-199001 BJ4#;197902-198007 BJ6#,FJ6#,HJ6#;198008-198708 FJ62,HJ6#;198708-199001 BJ4#,FJ40,43..LHD..GEN;197909- 198007 BJ60,FJ6#,HJ6#;198008-198708 BJ60,FJ62,HJ6#;198708-199003 FJ62;199003-199203 BJ40,FJ40,55;197509-198007 BJ60,FJ60,HJ60;198008-198708 FJ62;198708-199001 FJ62,HJ6#;198708-199001	1	¥59,070	

ランドクルーザー60 GRヘリテージパーツリスト

2023/7/1

■ 復刻部品 (純正)



※価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)2023年7月現在のものです。
 ※商品のデザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
 ※GRヘリテージパーツは、お近くのGRガレージ、トヨタ販売店、ジェームス、楽天市場
 でお買い求めいただけます。
 ※部品の画像はHPよりご確認ください。

通番	オリジナル品番	現在の品番	部品名	適合	台 当たり 数量	メーカー希望 小売価格 (税込)	備考
16	47190-14020	47190-14020	プロポーショニング & バイパスバルブASSY VALVE ASSY, PROPORTIONING & BY-PASS	BJ4#;198008-198410 FJ40;BJ40,42,43,46,FJ43..EUR,GEN;1 98008-198304 BJ40,42,43,46,FJ40,43..EUR,GEN;19 8304-198510 BJ42,FJ40;198008-198310 BJ60,FJ60;198008-198210 BJ60,FJ60,HJ60..ARL,GEN;198008- 198210 BJ60,HJ60..LHD..GEN;198210- 198301 BJ60,FJ60;198008-198301 FJ60;198301-198604	1	¥16,500	
17	42311-60081	42311-60081	リヤアクスル シャフト RH SHAFT, REAR AXLE, RH	※ページ下方の適合詳細に記載	1	¥29,700	

ランドクルーザー60 GRヘリテージパーツリスト

2023/4/1

■ランドクルーザー60 適合詳細



※価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)2023年4月現在のものです。
 ※商品のデザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
 ※GRヘリテージパーツは、お近くのGRガレージ、トヨタ販売店、ジェームス、楽天市場
 でお買い求めいただけます。
 ※部品の画像はHPよりご確認くださいませ。

通番	オリジナル品番	現在の品番	部品名	適合
1	42311-60081	42311-60081	リヤアスル シャフト RH SHAFT, REAR AXLE, RH	BJ7#..LX;RH,W/DIFFERENTIAL LOCK;198608-199001 HZJ7#,PZJ7#..LX,ZX;リ(テ)フワク;199001-199108 HZJ7#,PZJ7#;リ(テ)フワク;199108-199208 PZJ77..U;PZJ77..STD;HZJ73,77,PZJ70;リ(テ)フワク;199208-199305 HZJ70..U;199401-199608 PZJ77..STD;HZJ73,PZJ77..U;HZJ70,77,PZJ70;リ(テ)フワク;199305-199801 HZJ70,73,77;リ(テ)フワク;199801-199908 HJ61;RH,W/DIFFERENTIAL LOCK;198510-198708 FJ62,HJ60..CBU;RH,W/DIFFERENTIAL LOCK;198608-198708 FJ62..CBU..CBR;リ(テ)フワク & *FFA,右側;198708-199001 HJ60..MTM;FJ62,HJ61..VX;リ(テ)フワク & *FFA,右側;198708-199001 BJ75,FJ7#,HJ75..LHD;RH,FULL FLOATING AXLE,W/*DL;198608-199001 BJ7#,FJ7#,HJ75..RHD..(ARL,GEN);RH,FULL FLOATING AXLE,W/*DL;198608-199001 FJ7#,HZJ7#,PZJ7#..ARL,GCC,GEN;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル;199001-199201 FJ70,75,FZJ7#,HZJ7#,PZJ7#..ARL,GCC,GEN;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル;199201-199305 FZJ7#,HZJ7#,PZJ7#..ARL,GCC,GEN;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル;199305-199308 FZJ7#,HZJ7#,PZJ7#..ARL,GEN;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル;199308-199401 FZJ70..SOT;FZJ70,HZJ70..ARL;FZJ75..RHD..IV..CBR;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル & リヤ ティイアレンシャル 0 ;199401-199501 FZJ75..LHD..IV;FZJ75..IV..EFI;FZJ73,HZJ70..GEN;FZJ75..(ARL,GEN)..CBU;FZJ70,HZJ75..(HT,PIC)..(ARL,GEN)..(CBR,DSL);リ(テ)フワク & リヤ ティイアレンシャル 0 ;199401-199708 FZJ75..LX;FZJ75..STD..ARL;FZJ7#,HZJ7#..(ARL,GEN)..(CBR,DSL);リ(テ)フワク & リヤ ティイアレンシャル 0 ;199708-199801 FZJ75..LX;HZJ75..ARL;HZJ75..GEN..IV;FZJ75..STD..ARL;HZJ75..LHD..PIC..GEN..CBU;FZJ73,HZJ75..(HT,SOT)..GEN..(CBR,DSL);FZJ70,75,HZJ70..(HT,PIC)..GEN..(CBR,DSL);リ(テ)フワク & リヤ ティイアレンシャル 0 ;199801-199908 HZJ70,75..RHD..(PIC,SOT)..GEN..CBU;リ(テ)フワク & リヤ ティイアレンシャル 0 ;199801-200007 FJ62,HJ60..SOB..ARL;RH,FULL FLOATING,W/*DL;198510-198608 FJ62,HJ61;HJ60..MTM;HJ60..4FC..EUR;RH,FULL FLOATING,W/*DL;198608-198708 FJ62,HJ60..MTM..GEN;W(*RDL & *FFA,右側;198708-199004 HJ6#..ARL;FJ62..4FC;FJ62..SF..(ARL,ME);W(*RDL & *FFA,右側;198708-199004 FJ62..SF;W(*RDL & *FFA,右側;199004-199203 FJ62..4FC;W(*RDL & *FFA,右側;199004-199203 HJ60;RH,W/DIFFERENTIAL LOCK;198608-198708 FJ62;リ(テ)フワク,右側;198708-199001 BJ75;RH,FULL FLOATING AXLE,W/*DL;198608-199001 BJ70,71,73..LHD;RH,FULL FLOATING AXLE,W/*DL;198708-199001 HZJ7#,PZJ7#;リ(テ)フワク & リヤ ティイアレンシャル 0 ;199001-199305 HZJ7#;リ(テ)フワク & リヤ ティイアレンシャル 0 ;199305-199801 HZJ7#;リ(テ)フワク & リヤ ティイアレンシャル 0 ;199801-199908 HJ60..ATM;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル,右側;198708-198801 HJ6#..MTM;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル,右側;198708-198801 HJ60..ATM;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル,右側;198801-198808 HJ6#..MTM;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル,右側;198801-198808 HJ60..ATM;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル,右側;198808-199001 HJ6#..MTM;リ(テ)フワク & フル フロートイング アクスル,右側;198808-199001